


KORREKT OPBEVARING OG TRANSPORT AF ZINK



- Ingen transport uden overdækning
- Tør og ventileret opbevaring
- Undgå fugtigt underlag
- Ingen emballering i plastfolie uden tilstrækkelig ventilation



- ❗ Ved forkert opbevaring/transport opstår hvidrust, som ikke kan fjernes fra materialet
- ❗ Ved påvirkning fra andre byggematerialer kan korrosion opstå

DIN FORMATION TIL KUNDEN!

PÅ BYGGEPLADSEN KRÆVES TØRT OG VENTILERET RUM – ALTERNATIVT EN CONTAINER

Hvad betyder din information for kunden:

- ✓ Mulighed for korrekt opbevaring
- ✓ Ensartede produkter – oplever den gode kvalitet de forventer
- ✓ Ingen reklamationer
- ✓ DU YDER EN GOD SERVICE